BEST AVAILABLE COPY

Title: Laser marking device

- A laser marking device comprising a laser means to project a laser beam on horizontally and a
 cylindrical lens arranged on a passageway of said laser beam, wherein a central axis of the
 cylindrical lends are directed to a vertical direction.
- 2. A laser marking device comprising a laser means to project a laser beam at a right angle to a central axis of both cylindrical lens by contacting two cylindrical lens of which each of the central axis directs to a vertical direction and a horizontal direction, wherein the contacting portion of the both cylindrical lends is arranged on a passsageway of said laser beam.

Explanation of reference numerals

- 2, 3 A head housing
- 4 A tripod
- 8 Agyro
- 10 A laser tube
- 12 A protecting tube
- 14, 15 A body tube
- 18, 20 An emission aperture
- 24 A windshield
- 28 A stopper tube
- 40 A mirror base
- 50 A mirror holder
- 52 A half mirror
- 60 An adjust base
- 66 A cylindrical lens for horizontal line
- 67 A cylindrical lens for perpendicular line

⑩ 日 本 園 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出顧公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平3-88678

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)9月10日

B 25 H 7/04

E 6581-3C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 頁)

レーザー式墨出し装置 69考案の名称

> 到実 顧 平1-149825

②出 願 平1(1989)12月25日

⑩考 案 者

隆 利

大阪府大阪市港区弁天2丁目1番8号-114号 レーザー

テクノ株式会社内

レーザーテクノ株式会

大阪府大阪市港区弁天2丁目1番8番-114号

社

弁理士 蔦田 璋子 外1名 19代 理 人

明 細 費

- 1、考案の名称 レーザー式墨出し装置
- 2、実用新案登録請求の範囲
 - 1. 水平にレーザービームを投射するレーザー手段を設け、中心軸が鉛直方向を向いた円柱レンズを前記レーザービームの通過路に配設したことを特徴とするレーザー式墨出し装置。
 - 2. 中心軸がそれぞれ鉛直方向及び水平方向を向いた2本の円柱レンズを互いに当接させ、両円柱レンズの中心軸に対して直角にレーザームを投射するレーザー手段を設け、両円柱レンズの当接部分を前記レーザーピームの通過に配設したことを特徴とするレーザー式墨出し装置。
- 3、考案の詳細な説明
- [産業上の利用分野]

例えば建築現場では、基準となる鉛直線や水

- 1 **-**

1057

実開3-88678



平線を描く墨出し作業が必要である。

本考案は、レーザー式墨出し装置に関し、特に壁面等にレーザービームで水平線を描くこと ができる墨出し装置に関する。

[従来の技術]

第7図は、鉛直方向上下及び水平方向にそれ ぞれレーザービームを投射して、天井面、床面 及び壁面にそれぞれスポットを描く従来のレー ザー式墨出し装置の正面図である。

うにレーザー管10を内蔵した保護管12の姿勢を 調整する。

レーザー 管 10は、例えば 1 m W 直進偏向形の ヘリウムネオンガスレーザー管であって、上下 両端から中心軸に沿ってそれぞれレーザーヒー。 ムを放射する。保護管12の上端にはこれと共軸 に円筒形の鏡胴15が回動自在に取付けられてお り、鏡胴15が頭部ハウジング4 の上面開口を通 して上方に突出する。鏡胴15のカバー16内には 中心軸に対して45。の角度で不図示の円形ハ ーフミラーが配されており、レーザー管10から 鉛直上向きに放射されたレーザービームが鉛直 方向と水平方向とに分けられて、鏡胴カバー16 の上面及び周面にそれぞれ設けられた放射窓18 ,20 を通して投射される。保護管12の下端22は 尖 状 に 成 形 さ れ て お り 、 レ ー ザ ー 管 10か ら 下 向 きに放射されたレーザービームが保護管12の下 端開口から投射される。

保護管12の下向き突出部分は、下端の尖状部 22を除き、保護管12と共軸に頭部ハウジング4

次に、以上に説明したレーザー式墨出し装置 3 の使用方法を説明する。

まず、床面に印した地墨上に三脚 6 を用いて 墨出し装置 3 を立てる。そして、つまみ 34を緩 め、ストッパー管 28を下げた状態で、電源コー ド 36を通してジャイロ 8 及びレーザー管 10に電 鉛直下向きに放射されるレーザービームは、保護管12の尖状部閉口を通して下方に直進し、 床面にスポットとして投影される。このスポットが前記の地墨に正確に合致するように墨出し 装置3全体の位置を微調整する。

一方、レーザー管 10から鉛直上向きに放射されるレーザービームは、一部が鏡刷 15内のハー



したがって、このレーザー式墨出し装置3を使用すれば、床面上の地墨を基準として天井面への鉛直墨出しができるだけでなく、壁面上に水平線を描くことも可能である。

[考案が解決しようとする課題]

以上に説明した従来のレーザー式墨出し装置 3 は、水平方向にスポットを投影するものであったため、鏡胴15を回動させて壁面上に少なく とも2点のスポットを描かなければ水平線が得 られず、使い勝手が悪い問題があった。

本考案は、鏡胴を操作しなくとも水平線をレ

ーザービームで一度に描くことができるレーザー式墨出し装置を提供することを目的とする。 [課題を解決するための手段]

本考案に係るレーザー式墨出し装置は、水平にレーザービームを投射するレーザー手段を設け、中心軸が鉛直方向を向いた円柱レンズをレーザービームの通過路に配設したものである。

水平線に加えてこれに交差する鉛直線を壁面等に描くには、中心軸がそれぞれ鉛直方向及び水平方向を向いた2本の円柱レンズを互いに当接させ、両円柱レンズの中心軸に対して直角にレーザービームを投射するレーザービームの通路に配設する。

[作 用]

本考案に係るレーザー式墨出し装置では、中心軸が鉛直方向を向いた円柱レンズがその周面で水平面内においてレーザービームを屈折させ、これを扇面状にして投射する。この扇面状レーザービームが壁面等に水平線を描く。



この水平線用円柱レンズに中心軸が鉛直方向を水平線用円柱レンズを出まるといった他の円柱レンズを割するという前にレームを照射するというが出まる。 部分にレーザームを照射するというが必要では、 では、後者の円柱レンズが鉛を直移でする。 ではずって、とこれに交差する鉛 直線とが同時に描かれる。

[実施例]

本実施例に係るレーザー式墨出し装置は、第7図に示す従来の墨出し装置3の鏡胴15を第1図~第5図に示す鏡胴14に変更したものであって、その他の構成は従来と同様である。

鏡刷14のミラーベース40は、短円柱状のベース下部41の上に縦断面三角形のベース上部42を一体に設けたものである。ただし、第1図に示すようにベース上部42の左側面はベース下部41の中で傾斜しており、他の側面は直立している。ベース上部42の右側面上下端部から上縁部43と

ベース上部 42の斜面上には、板状のミラーホルダー 50が取付けられる。このミラーホルダー 50は、厚み方向に断面円形の貫通孔 51を有 50の下面に円形のかまうっち2が貫通れ 51と共軸に取りられている。ただし、介面では、鉛面では、水平貫通のでは、鉛面にはば一致する。シラー 52のルダー 50は、鉛面に対するハーフミラー 52の



角度が調整できるように、3箇所においてパネ 53を介してネジ54でベース上部42に固定されて いる。

ミラーベース40の上級部43と下級部44との間 には、縦断面がほぼコの字形のアジャストベー スBOが支持されている。すなわち、アジャスト ベース 6 0 は、前記水平貫通孔 4 8 の右端閉口を塞 ぐ板状鉛直部 61を有し、この鉛直部 61の右板面 上下端部から上縁部62と下縁部63とがそれぞれ 水平に延出する。ただし、鉛直部61には水平質 通孔48と共軸の円形貫通孔64が設けられており、 下縁部63は第3図に示すように左右2つに分割 されて中央に間隙 65を形成している。この間隙 65に水平線用の円柱レンズ 66が中心軸を鉛直方 向に向けて嵌着されている。この円柱レンズ 6.6 は、上端面がレンズ中心軸に対して垂直に切断 されており、この切断面がアジャストベース貫 通孔 64の前においてこの貫通孔 64の中心線より 若干低い位置にある。この水平線用の円柱レン ズ 6 6の上端面に周面が当接するように、鉛直線

用の円柱レンズ 67が中心軸を水平方向に向けて 配置されている。ただし、この鉛直線用円柱レ ンズ 67は、中心軸がアジャストベース賞通孔 64 の中心軸より高い位置に支持される。このため に、第5図に示すようにアジャストベース60の 下縁部63に管状部材68が鉛直線用円柱レンズ67 の長手方向2箇所にそれぞれ鉛直方向に嵌入さ れており、各管状部材 68の上端からそれぞれ若 干突出するボール 69が鉛直線用円柱レンズ 67を 下から支持する。各ポール68は、管状部材68中 に螺入されたネジ71の上端面に下端が接続され たバネ70によって上向きに付勢されている。更 にミラーベース上縁部43において鉛直線用円柱 レンズ 67の 長 手 方 向 2 箇 所 に 設 け た 切 欠 72を 通 してそれぞれ挿入したネジ73を、アジャストベ - ス 6 0 の 上 縁 部 6 2 に 設 け た ネ ジ 孔 に 下 向 き に 螺 入させ、これらのネジ73の下端部を鉛直線用円 柱レンズ67の周面に当接させて、この円柱レン ズ67の浮上がりを防止するとともに、その姿勢 を調整可能にしている。

- 第4図に示すようにミラーベース40のベース 下部41と下緑部44とを共に貫通する2つのネジ 孔 8 0 を 鉛 直 線 用 円 柱 レ ン ズ 6 7 の 長 手 方 向 2 箇 所 に設けており、アジャストベース60自身は、そ の下縁部63の下面に設けたV溝の位置で、各ネ ジ孔80の上端関口からそれぞれ若干突出するボ - ル 81によって下から支持される。各ポール 81 は、ネジ孔80中に螺入されたネジ83の上端面に 下端が接続されたバネ82によって上向きに付勢 されている。更にミラーベース上縁部43におい て鉛直線用円柱レンズ 67の長手方向 2 箇所に設 けたネジ孔にそれぞれネジ84を下向きに螺入さ せ、これらのネジ84の下端部をアジャストベー ス上縁部 62の上面に設けた V 溝に係合させて、 アジャストベース60の浮上がりを防止するとと もに、このアジャストベース60自身の姿勢をも 調整可能にしている。

円筒形の鏡胴カバー16が、ミラーベース40のベース下部41に設けたV溝45を利用してOリングを介してこのミラーベース40と共軸に被着さ

れる。この鏡刷カバー16には、上面中央に放射窓18が設けられるとともに、側面にアジャストベース貫通孔64の高さの上下に拡がる放射窓20が設けられており、各放射窓18.20 にカバーガラス板19.21 が取付けられている。

なお、ミラーベース40、ミラーホルダー50及 びアジャス60は例えばアルミニト処 であり、いずれも表面に黒色アルのカイトのは側であれているののカインののカインののカインののカインののカインを展はイフラスをしたがはののかはである。のがはアスを周面研修したものである。ののでありにある。ののは、インスを周面研修したものである。ののである。のである。のである。のである。のである。ののは、インスを周面研修したものである。ののでは、いずれものである。ののである。ののである。ののである。ののである。ののである。ののである。ののである。ののである。ののでは、またいでは、

第6図は、本考案の実施例に係るレーザー式 墨出し装置2の使用状態を示す斜視図である。 以上に説明した鏡胴14は、レーザー管を内蔵

— 13 °—



レーザー管からいれるのというのでは、いいので

の当接部分を照射する。中心軸が鉛直方向を向 いた一方の円柱レンズ 66は、研磨された周面で 水平面内においてレーザービームを屈折させ、 放射窓 20を通して水平な扇面状レーザービーム 94を投射する。この扇面状レーザービーム 94が 壁面に水平線 9.5を描く。したがって、鏡 胴 1.4を 操作しなくとも水平線を一度に描くことができ る。中心軸が水平方向を向いた他方の円柱レン ズ 67は、鉛 直面内でレーザービームを屈折させ、 同じ放射窓20を通して鉛直面を構成する扇面状 レーザービーム 96を投射する。この扇面状レー ザービーム 96が水平線 95に交差する鉛直線 97を 壁面に描く。しかも、鏡胴14を回動させると、 同じ高さで水平線95の位置を変更することがで き、これにともなって鉛直線 97も移動する。し たがって、本墨出し装置2は、部屋の間仕切、 精密な床張り作業等の建築の仕上工事や、基礎、 柱等の水平、芯、天端の墨出し等の土木の基礎 工事に有効に使用できるだけでなく、鋼板、鉄 骨等金属材の切断、折曲、型抜き等のプレス加

工時における縦横の基準線を出す場合にも使用できる。

なお、天井面にスポット 92を描く必要がない場合には、鏡胴カバー上面の放射窓 18を塞いだり、ハーフミラー 52を全反射ミラーに取替えたりすれば良い。

[考案の効果]

また、中心軸がそれぞれ鉛直方向及び水平方向を向いた2本の円柱レンズを互いに当接させ、

両円柱レンがはいかできる。 一世の中心軸に対して直角にレーザー に対するレーザー手段を設け、通過を の当ながからないである。 のはは、壁にはないできるができる。 のははいるができるができる。 のははいるができる。 のははいるができる。 のははいるができる。 のははいるができる。 のははいるができる。 のははいるができる。 のはないできる。 のはないできる。 のはないできる。 に対象とないできる。

4、図面の簡単な説明

第1図~第5図はいずれも本考案の実施例に係るレーザー式墨出し装置の頭部を示す図であって、第1図は第2図のI-I断面図、第2図は平面図、第3図は側面図、第4図は第2図のIV-IV断面図、第5図は第2図のV-V断面図であり、

第6図は、第1図~第5図の本考案の実施例に係るレーザー式墨出し装置の使用状態を示す 斜視図であり、

第7図は、従来のレーザー式墨出し装置の正


1 7

面図である。


符号の説明


2.3 ··· レーザー式墨出し装置、 4 ··· 頭部ハウジング、 6 ··· 三脚、 8 ··· ジャイロ、10 ··· レーザー管、12 ··· 保護管、 14.15 ··· 鏡胴、 18.20 ··· 放射窓、24 ··· 風防、28 ··· ストッパー管、40 ··· ミラーベース、50 ··· ミラーホルダー、52 ··· ハーフミラー、60 ··· アジャストベース、66 ··· 水平線用円柱レンズ、67 ··· 鉛直線用円柱レンズ。

実用新案登録出願人 レーザーテクノ株式会社 代理人 弁理士 蔦 田 璋 子記録 ほか1 毎週子




具用新案登録出額人 レーザーデク, 株式 会社 代理人 弁理士 蔦 田 璋 子ほか/名






実用新衆登録出願人 レーザー デワノ 株式 会社 に理人 弁理士 蔦 田 疏 呼吸が/ 名



第5図

1077

民用新案登録出題人 レーザー デワノ 株式会社 代理人 弁理士 蔦 田 璋 子ほか/名 実開3-88678



1078

天用新衆登録出願人 L-サーデフ) 株式会社 に理人 弁理士 蔦 田 璋 子 ほか/名

第7図

実用新来登録出願人 レーザー デワン 株式会社 代理人 弁理士 蔦 田 璋 牙 ほか/る

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: _

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.